

CZ**Firmware byl aktualizován**

Datum vydání aktualizace: 24.2.2019

Verze: Function firmware - V1.03; Wi-Fi firmware - v1.14

Model: GARNI 975

Change log:

- Function firmware – oprava problému se zobrazením venkovní teploty na serveru Weather Cloud, pokud venkovní teplota klesla pod 0°C
 - Wi-Fi firmware – oprava problému s mezerami v SSID, vylepšení připojení Wi-Fi
-

EN**Firmware has been updated**

Date of issue of the update: 24.2.2019

Version: Function firmware - V1.03; Wi-Fi firmware - v1.14

Model: GARNI 975

Change log:

- Function firmware – fixed the problem with display of outdoor temperature on Weather Cloud server, if the outdoor temperature drops below 0 °C
 - Wi-Fi firmware - fixed SSID space problem, improve Wi-Fi connectivity
-

SK**Firmware bol aktualizovaný**

Dátum vydania aktualizácie: 24.2.2019

Verzia: Function firmware - V1.03; Wi-Fi firmware - v1.14

Model: GARNI 975

Change log:

- Function firmware – oprava problému so zobrazením vonkajšej teploty na serveri Weather Cloud, ak vonkajšia teplota klesla pod 0 °C
- Wi-Fi firmware - oprava problému s medzerami v SSID, vylepšenie pripojenia Wi-Fi

PL**Oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane**

Data wydania aktualizacji: 24.2.2019

Wersja: Function firmware - V1.03; Wi-Fi firmware - v1.14

Model: GARNI 975

Zmień dziennik:

- Function firmware – naprawiono problem z wyświetlaniem temperatury zewnętrznej na serwerze Weather Cloud, jeśli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0 °C
 - Wi-Fi firmware - naprawiono problem z przestrzenią SSID, poprawiono łączność Wi-Fi
-

DE**Die Firmware wurde aktualisiert**

Datum der Veröffentlichung des Updates: 24.2.2019

Version: Function firmware - V1.03; Wi-Fi firmware - v1.14

Model: GARNI 975

Änderungsprotokoll:

- Function firmware – Das Problem mit der Anzeige der Außentemperatur auf dem Weather Cloud-Server wenn die Außentemperatur unter 0 °C sank wurde behoben
 - Wi-Fi firmware - SSID-Speicherplatzproblem behoben, WLAN-Konnektivität verbessern
-

HU**A firmware frissítve lett**

A frissítés kiadásának időpontja: 2014.2.24

Verzió: Function firmware - V1.03; Wi-Fi firmware - v1.14

Model: GARNI 975

Változási napló:

- Function firmware – a kültéri hőmérséklet kijelzésével a Weather Cloud kiszolgálón rögzítette a problémát Ha a kültéri hőmérséklet 0 °C alá csökken
- Wi-Fi firmware - fix SSID-térbeli probléma, javítsa a Wi-Fi-kapcsolatot